WEBINAR

SO BRINGEN SIE STRUKTUR IN IHRE PLT-DATEN

VOM EXCELCHAOS ZUR
KONSISTENTEN PLT-DOKUMENTATION
FÜR ANLAGENBETREIBER

22. JUNI 2023

Martin Dubovy Christian Stolz





AGENDA

- Kurzvorstellung Rösberg
- ProDOK das CAE System für VT und PLT
- Vorstellung Projektbeispiel
- Live Demonstration
- Fragen und Antworten



 RÖSBERG – DIE SPEZIALISTEN FÜR PROZESSLEITTECHNIK

WE MAKE AUTOMATION work.

- Inhabergeführtes Familienunternehmen
- Seit 1962
- 7 Standorte in Deutschland
- 1 Standort in China
- 170 Mitarbeiter
- CAE-Software seit über 35 Jahren




KENNEN SIE DAS AUCH?

- Mehrere Listen mit Energieverbrauchern, Geräten und mehr in Excel
- Word-Dokumente als Vorlagen für PLT-Sicherheitsprüfungen
- Eigene Access Tools mit Daten von PLT-Stellen
- Listen für Ex(i)-Nachweise und Berechnungen
- Auf der Festplatte Handbücher und Bedienungsanleitungen
- Jedes Audit wird zum spannenden Abenteuer
- Umfrage wie aktuell sind ihre PLT-Daten

ZENTRALE DATEN – VIELE FUNKTIONALITÄTEN - KONSISTENTE DOKUMENTATION







PRAXISBEISPIEL

Vorgaben

- Excel Liste mit PLT-Stellen, Signale, Geräte- und Prozessdaten
 - Option Excel Liste mit Energieverbraucher
- Word Prüfdokumente für Sensoren und Stellgeräte
- PDF-Dateien vom Hersteller mit Tagnamen

PRAXISBEISPIEL

Ergebnis der Integration

- PLT-Stellenblätter
- Verfahrensdatenblätter
- Grenzwertliste
- Ex(i) Berechnung / Nachweis
- Inlinegeräteliste Rohrleitung
- ECLASS Gerätespezifikationen
- Prüfanweisungen
- Gerätehandbücher Funktionale Sicherheit
- Link zu Herstellerportalen

Auf Knopfdruck für jeden mit Volltextsuche nutzbar!

LIVE PROJEKTBEISPIEL

Einfache Bearbeitung – großer Nutzen

 Vom Excelchaos zur konsistenten PLT-Dokumentation für Anlagenbetreiber



Moderatoren



Rösberg

Martin Dubovy

Head of Plant Solutions

Member of the executive

Board



Rösberg

Christian Stolz

Vertriebsleiter

Plant Solutions







LIVE PROJEKTBEISPIEL

Roter Faden (intern)

- Import PLT-Stellenliste mit Gerätedaten und VT-Daten V10.xlxs
- Ex-i Nachweis erstellen
- Prüfobjekte generieren Sensor zeigen
- Herstellerportal aufrufen......Dateien besorgen
- Dateien in Ordner ziehen und mit Makro verlinken
- WebDoku zeigen.....

